

# 113 年度民族國小工程位置圖

5 號樓梯				6 號樓梯				7 號樓梯				8 號樓梯				9 號樓梯				10 號樓梯				
廁所	廁所	廁所	廁所	幼浣熊	幼白兔	幼活動室	圖書館	幼企鵝	幼大象	幼海豚	廁所	幼企鵝	幼大象	幼海豚	幼企鵝	幼大象	幼海豚	幼企鵝	幼大象	幼海豚	幼企鵝	幼大象	幼海豚	
602	個別1	哺乳 教師會									廁所	101	102	103	104	105	106	107	108	109	1010	1011	1012	
603	個別2										廁所	301	302	303	304	305	306	307	308	309	3010	3011	3012	
604	401										廁所	501	502	503	504	505	506	507	508	509	5010	5011	5012	
605	402										廁所	502	503	504	505	506	507	508	509	5010	5011	5012	5013	
4 號樓梯				5 號樓梯				6 號樓梯				7 號樓梯				8 號樓梯				9 號樓梯				
資料	檔案	教具	體育	幼綿羊	幼辦	會計	教務處	總務處	體操室	至真樓	羽球場	體育器材室	至真樓	會議室	桌球室	展示室	2 號樓梯	資訊處 光纖節點	川堂	家長會	輔導室	陶土教室	多功能展演空間	
606	403	405	406	407	408	會計	教務處	總務處			羽球場	體育器材室	至善樓	會議室	桌球室	展示室		走廊	諮詢	203	204	205	1 號樓梯	彩畫設計教室
607	404	406	407	408	409	會計	教務處	總務處			羽球場	體育器材室	至善樓	會議室	桌球室	展示室		走廊	多功能3	多功能4	備課2	雙語基地	版畫教室	水墨教室
601	多能1	201	202	203	204	會計	教務處	總務處			羽球場	體育器材室	至善樓	會議室	桌球室	展示室		走廊	雕塑教室	準備室	樂器室	多功能5		
行動學習	多能2	202	203	204	205	會計	教務處	總務處			羽球場	體育器材室	至善樓	會議室	桌球室	展示室		走廊	諮詢	203	204	205	1 號樓梯	彩畫設計教室
3 號樓梯				廁所	人事	校長室			走廊	廁所	2 號樓梯	資訊處 光纖節點	川堂	家長會	輔導室		走廊	諮詢	203	204	205	1 號樓梯	彩畫設計教室	
				廁所	未來教室				廁所	廁所	2 號樓梯	走廊	川堂	家長會	輔導室		走廊	多功能3	多功能4	備課2	雙語基地	版畫教室	水墨教室	
				廁所	備課1	教研室			廁所	廁所	2 號樓梯	走廊	川堂	家長會	輔導室		走廊	雕塑教室	準備室	樂器室	多功能5	1 號樓梯	彩畫設計教室	
				廁所	主機	電腦教室			廁所	廁所	2 號樓梯	走廊	川堂	家長會	輔導室		走廊	諮詢	203	204	205	1 號樓梯	彩畫設計教室	

活動中心

工程名稱	影響範圍及注意事項
活動中心及廚房屋頂防水改善工程	<p>1. 範圍:活動中心屋頂(即溜冰場)</p> <p>2. 注意事項:已於出入口架設圍籬,請勿進入工區範圍。</p>
	<p>1. 範圍:廚房屋頂</p> <p>2. 注意事項:目前進行環境整理,於旋轉溜滑梯入口處拉封鎖線,請勿進入</p>